

RELACION DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA**El laboratorio****INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCION****Situado en:** (dirección, distrito, población, provincia)

Plaza del Suevo, Pcla 80. Polígono de Silvota, 33192-Llanera, Asturias

C PRUEBAS DE SERVICIO**C.1 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DB HS 1**

Si/No	nº	Prueba de servicio	Procedimiento
SI	a	Estanqueidad "in situ" de ventanas	UNE 85247 EXP: 2004
SI	b	Estanqueidad de fachadas	DB HS 1 Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana
SI	c	Estanqueidad de cubiertas	DB HS 1 Doc. Reconocido DRC 05/09 de la Generalitat Valenciana

C.2 PRUEBAS DE SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: DE HS 3

Si/No	nº	Prueba de servicio	Procedimiento
SI	a	Medición de caudales de renovación de aire	DB HS 3 Método C.2.a: Renoación aire

C.3 PRUEBAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: DB HS 4 y 5

Si	nº	Prueba de servicio	Procedimiento
SI	a	Redes interiores de suministro de agua de edificios	DB HE 4 Doc. Reconocido DRC 07/09 de la Generalitat Valenciana
SI	b	Redes de evacuación de agua de edificios	DB HS 5 Doc. Reconocido DRC 08/09 de la Generalitat Valenciana

C.5 PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO: DB HE 1

Si/No	nº	Prueba de servicio	Procedimiento
SI	a	Medición del flujo de calor mediante placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante	Método C.5.a
SI	b	Análisis de un cerramiento mediante termografía infrarroja	Método C.5.b